



## Discos compactos prensados PREMIUM\*\*\* de uso universal



### Aplicación


- + Para eliminar óxido, rebarbar, borrar arañazos, hacer transiciones, satinar, acabar y mecanizar cordones de soldadura

### Recomendación

- + 2/3 C FINO para el rebarbado y el pulido
- + 2 A MEDIO para rebarbar, pulir y hacer transiciones
- + 6 C FINO/6 A MEDIO para rebarbar, redondear cantos afilados y hacer transiciones
- + 8 A GRUESO para rebarbar, redondear cantos afilados y hacer transiciones con mayor agresividad
- + Rectificadoras angulares regulables para unos resultados óptimos

### Ventajas

- + Gracias a su flexibilidad, son perfectos para lugares de difícil acceso
- + Herramienta de aplicación universal con máxima duración
- + Desbaste frío y bajo embozamiento del disco para los mejores resultados de superficie

Forma	Número	Dimensión	Especificación	Max. RPM	RPM recomendadas	UE	
	1VL UW	34190122	125 x 3 x 22,2	UW 6 A MEDIO	10000	6000	10 Pzas.
	34190123	125 x 6 x 22,2	UW 3 S FINO	10000	6000	10 Pzas.	
	34257307	125 x 6 x 22,2	UW 3 S FINO	10000	6000	2 Pzas.	
	34190124	125 x 6 x 22,2	UW 6 A MEDIO	10000	6000	10 Pzas.	
	34190125	152 x 3 x 25,4	UW 2 A MEDIO	5000	3000	10 Pzas.	
	34190207	152 x 3 x 25,4	UW 3 C FINO	5000	3000	10 Pzas.	
	34190209	152 x 3 x 25,4	UW 6 A MEDIO	7500	4500	10 Pzas.	
	34190210	152 x 3 x 25,4	UW 6 S FINO	7500	4500	10 Pzas.	
	34190231	152 x 3 x 25,4	UW 8 A BASTO	7500	4500	10 Pzas.	
	34190274	152 x 6 x 25,4	UW 2 A MEDIO	5000	3000	5 Pzas.	
	34190275	152 x 6 x 25,4	UW 2 S FINO	5000	3000	5 Pzas.	
	34190276	152 x 6 x 25,4	UW 3 S FINO	5000	3000	5 Pzas.	
	34190277	152 x 6 x 25,4	UW 6 A MEDIO	7500	4500	5 Pzas.	
	34190279	152 x 6 x 25,4	UW 8 A BASTO	7500	4500	5 Pzas.	